

※:Windows Updateを行ってからアップグレードすることをお勧めします。

※:Windows 8システムは、まずWindows 8.1にアップグレードした上でWindows 10にアップグレードすることをお勧めします。

※:本リストに掲載されていないモデルは、Windows 10へのアップグレードをサポートしていません。

○:対応済み △:一部機能に制限が発生します ×:未対応

モデル名	使用マザーボード	対応	備考
GALLERIA PSO2 推奨モデル QF970HG	MSH MS-1763	△	注意① 注意②
GALLERIA PSO2 推奨モデル QF980HG	MSH MS-1763	△	注意① 注意②
GALLERIA QF750HE	MSH MS-16GC	△	注意① 注意②
GALLERIA QF750HG	MSH MS1757	△	注意① 注意②
GALLERIA QF765HE	MSH MS16GC	△	注意① 注意②
GALLERIA QF770HE	MSH MS16F4	△	注意① 注意②
GALLERIA QF770HG	MSH MS1763	△	注意① 注意②
GALLERIA QF780HG	MSH MS1763	△	注意① 注意②
GALLERIA QF860HG	MSH MS-1757	△	注意① 注意②
GALLERIA QF870HE	MSH MS16F4	△	注意① 注意②
GALLERIA QF8970HE	MSH MS-16FK MSH MS-16FK	△	注意① 注意③
GALLERIA QF8970HG	MSH MS-176K	△	注意① 注意③
GALLERIA QF970HE	MSH MS16F4 MSH MS16F4	△	注意① 注意②
GALLERIA QF970HG	MSH MS-1763 MSH MS-1763	△	注意① 注意②
GALLERIA QF980HG	MSH MS-1763	△	注意① 注意②
GALLERIA ブレイドアンドソウル 推奨PC QF980HG	MSH MS-1763	△	注意① 注意②

注意①: Windows10へのアップグレード後にSCMドライバーが動作しない問題が確認されました。

対策: Windowsアップデートを全て適用後、「プログラムのアンインストールまたは変更」からSCMドライバーをアンインストールして、SCMドライバー（Windows8用）を再インストールします。

注意②: Windows10へのアップグレード後にSound Blasterアプリケーションが動作しない問題が確認されました。

対策: サウンド自体は正常に動作いたします、Sound Blasterアプリケーションにつきましてはメーカーでのアップデートをお待ちください。

注意③: Windows10へのアップグレード後にディスプレイドライバーが動作しない問題が確認されました。

対策: AMDのホームページより最新のドライバーをダウンロード行ってインストールします。